





























Kosten Übersicht Boot	€	
Bugstrahlrudereinbau (Max Power), neue Batterien inkl. Verkabelung, Davits, Einhebelschaltung, Loggengeber, neuer Hauptschalter	9523,89 €	14.12.2013
Wanten erneuern / Rollrefleine / Funkeinbau etc	3371,47 €	Juni 2015
Batterielader + Verteilerdiode für Lichtmaschine	530 €	Juni 2015
Kompass Reparatur / Wartung „Mercur“ (C.Plath)	257,91 €	Nov. 2014
Plotter Raumarine e7	1195 €	Juni 2014
Gasinstallation (komplett neu)	430 €	April 2015
Tankreinigung / MFT Mikrofiltertechnik	280 €	März 2015
Rettungsinsel Wartung / Netlitz Kiel	380 €	April 2015
Motorinspektion / Wartung	668 €	Juni 2015
Leuchtraketen 2x / Handfackeln 4x	90 €	April 2015
Sprayhood reinigen + ausbessern	350 €	Mai 2015
Motorenraumdämmung erneuert	120 €	April 2015
Lampen Innenraum LED-Birnen	105 €	Jan. 2015
Großsegelreparatur / Segellatte	220 €	Juni 2015
AIS Transponder „Watch Eye“ + Splitter (inkl Einbau)	720 €	Oktober 2015
Epirb Ocean Signal G100 Epirb Reg.Nr. 1A654DA840FFBFF	505,90 €	Sept. 2015
Kleinkram (Öl / Gasflache / Schleifpapier etc.)	180 €	März 2015
Navionics plus / Plotter Karten (Ost- 45 XG/ W-Eur. 46 XG)	117 € (update) / 220 €	Juni 2015
Grib-View 2 (Software und 3 Monatsdaten)	225 €	März 2015
Kartenmaterial 2014/2015 (Papier / Elektronik)	ca. 870 €	Sept. 2015
Karibik Paket (Handbücher / Flaggen / Karten)	320 €	Jan 2016
Batterielader Bugstrahl Waeco	179 €	Feb 2016
Windgenerator AirBreeze / inkl. Flüsterflügel (gebraucht)	800 €	Feb 2016
Masten für Solar / Windgenartor	620 €	Feb 2016
Solarpaneel 100 Watt / Solarregler Votronic	280 €	Feb 2016
Neue Batterien (1x Verbraucher 185 AH / 1x Starter 90 AH)	460 €	Dez 2016
Unterwasserschiff von alten Farbschichten befreien und neu aufbereiten lassen.	4880 €	Juli 2018

Ausrüstungsliste / Anschaffungen	€	
Dinghy / Bombart AX2 (gebraucht / wie neu) 2015	350 €	
Raymarine Plotter Hybrid Touch e7 (neu) 2014	1195 €	
Furuno Plotter GP 1650 WF (war an Bord)	ca. 1000 €	
Neue Wanten , Achterstag 2015 (neu)	3371,47 €	
Gaskocher / -Anlage (neu) 2015	430 €	
DSC Funkanlage Raymarine (neu) 2014	369 €	
Rauchmelder (neu) 2015	18 €	
Feuerlöscher 2 x / Feuerlöschdecke (neu) 2015	72 €	
1 Satz Lackstopfen (neu) 2015	12 €	
IOR (Mob) Boje + Halterung (Plastimo)	189 €	
Rettungskragen / Wurfleine (neu) 2014	66,68 €	
Erste Hilfe Verbandskasten (neu) 2014	219,95 €	
Strecktau (neu) 2015	39 €	
Satz Werkzeug / Kiste (neu zusammengestellt) 2014	120 €	
Wantenschneider / Baudat KS10 (neu) 2014	79 €	
Pyro- / Signalmittel, 2x Leuchtrak., 2x Handfackel (neu) 2014	90 €	
pers.Positionslicht (2x) 2015	30 €	
Epirb Ocean Signal (neu) Sept. 2015 Epirb Reg.Nr. 1A654DA840FFBFF	499 €	
AIS „Watcheye“ (neu) Okt. 2015 + Splitter und Verkabelung	720 €	
Bojenhaken (Kong, Lindemann 57€)	57 €	
Rettungsinsel f. 6 Personen	Wartung 380 €	
Nasa Clipper BM2 (Batteriemonitor) 2016	179 €	
CQR Anker Simpson Lawrence 16 kg (gebraucht) Januar 2016	99 €	
Windgenerator AirBreeze (gebraucht)	800 €	
Solarpaneel neu 2016	280 €	
Ankerkette 50m neu 2016	350 €	
Masten f. Solar & Windgenerator (2016)	620 €	
Batterielader Bugstrahlruder Waeco (2016)	179 €	

Allg. Angaben zum Schiff	
Werft	Asmus, Glückstadt
Konstrukteur	Willy Asmus
Baujahr / zu Wasser	1984 / 1985
Länge ü.A.	10,50 m
Breite	3,50 m
Tiefgang	1,80 m
Verdrängung	7,5 t
Segelfläche	72 qm
Kojen	5 (2 Vorschiff, 2 Salon, 1 Hundekoje)
Kabinen	Salon, Vorschiff, Nasszelle
Tankkapazität	ca. 240 l (Edelstahl)
Wassertank	ca. 400 l (Edelstahl)
Rumpf	GFK massiv
Deck / Aufbauten	GFK mit Antirutsch-Lackierung
Motor	Volvo Penta MD2030, 29 PS, Bj. 2002 / 700 Betriebsstd. Motor ID: 5102 143235
Antrieb	Welle mit 3 flügeligem Faltpropeller
Rollreiffanlage	Reckmann
Winschen	8 Winschen (1 Großfallwisch im Cockpit (neu in 2014), 2 Genua Winschen, 2 Spi-Winschen, 2 Fallwinschen am Mast, 1 Reffwisch am Baum)
Steuerung	Radsteuerung (abnehmbar)
Segelausstattung:	Lattengroßsegel v. Reckmann (neu in 2006)
	Genua 1 (neu in 2006)
	Genua 1 (Alter unbekannt)
	Selbstwendefock (Alter unbekannt)
Energie	Landanschluss, 2 Batterieladegeräte (2 fach / 1fach), Servicebatterien 1x 185AH neu 12/2016, Starterbatterie 1x90AH neu 12/2016, Bugstrahlruderbatterie 1x, 100 Watt SPF Solarpaneel (2016) + Votronic Laderegler (2015), Windgenerator AirBreeze + Flüsterflügel, Batteriemonitor Nasa Clipper (2016)
Nautik	Kompass (Plath, Wartung 2015), Echolot, Sumlog, Windmessanlage, Windex, Autopilot Autohelm ST 6000, Kartenplotter (Raymarine Hybrid Touch e7, 2014), UKW-DSC Funkanlage (Raymarine 2014)
Pantry	Große Kühltruhe, Spüle, 2 flammiger Gaskocher Dometic (2015) und komplette Gasinstallation neu in 2015, Druckwasserpumpe (neu in 2011)
Sonstiges	CQR Anker und neue Ankerkette (50m / 2016), Ankerspill, Sprayhood (neu in 2006), Badeleiter, Davitshalterung (2014), Rettungsinsel, Bilgenpumpe (neu in 2001), Cockpittisch, Epirb Ocean Signal (2015), IOR-MoB Boje (2015), AIS Transponder „Watcheye“ (2015) / Splitter „Easy Split“ (2015)
Rumpf	2018 Unterwasserschiff bekam eine Osmoseprophylaxe mit 7 Schichten VCTar
Masthöhe	Masthöhe 13,50m + Bootshöhe ca. 2m + Antenne 1,5m= 17m
Rufzeichen / MMSI	DSC Rufzeichen DD2085 / MMSI 211683330